



15 FEB, 2025

Power Unit gas leakage that caused power plant explosion

China Press, Malaysia



■消防员及国能技术人员在案发现场，讨论如何展开调查工作。（取自波德申消防局面子书专页）

發電廠爆炸事故 電供器洩氣體肇禍

（芙蓉14日讯）根据消防局发布的行动报告，波德申端姑惹化发电厂昨晚发生的爆炸事故，和2A号电源供应器（Power Unit）的气体泄漏有关。

波德申消防局是在面子书专页上发布报告，指发电厂发生的爆炸事故与电源供应器的气体泄漏有关，事发地点位于厂内HRSG/PD2A管道区域，并且涉及中性气体（Neutral Gas）。

报告写明，现场只是发生爆炸并未引发火灾，该发电站使用燃气轮机作为能源，爆炸事件未造成任何人命伤亡，建筑物外的氧气（O₂）读数为20.8。

另一方面，上述发电厂爆炸事故后，国家能源公司（TNB）证实，情况已在昨晚受控，没有任何人命伤亡事件发生。

情况受到控制

国能今早7时42分在面子书TNB CareLine发文告说，在昨晚发生事故后，情况已在晚间受控，没有国能员工或公众在这起意外中受伤。

文告说，国能将会配合消防局展开调查工作，同时已采取安全措施，技术团队也正在进行必要的检查和恢复工作。

“发电站的运行状况处于可控制范围内，也会随时更新最新状况。”

波德申端姑惹化发电厂是于昨晚约8时30分，发生剧烈爆炸事故，相关照片及视频随后在网上疯传。

爆炸发生时，现场发出一阵巨大的爆炸声，同时附近居民也可以感受到震动，屋子的玻璃也出现震动的情况。

国能在事故发生后发文告证实，该发电厂发生事故，但情况受到控制，波德申地区的供电没受到影响。



■波德申端姑惹化发电厂发生的爆炸事故，和A2号电流供应器（Power Unit）的气体泄漏有关。



（取自波德申消防局面子书专页）
 的爆炸事故，并未引发火灾。
 消防局指出，波德申端姑惹化发电厂发生



■波德申端姑惹化发电厂周四（13日）晚发生爆炸。