



09 SEP, 2025

Man suspected to have been electrocuted and collapsed near an electrical room

China Press (Negeri Sembilan), Malaysia



(马六甲8日讯) 一名男子疑似因触电身亡，被发现倒毙在电房内，遗体较后在国能职员中断高电压电源后由消防员抬出。

马六甲消防总局发言人说，该局今日2时29分接获求助电话，指有一名疑是缅甸籍男子，被发现倒毙在马六甲国际赛车场(MIMC)的国能电房后，

男子疑觸電倒斃電房

派出消防车、救护车和9名人员前往现场。

他说，初步相信这名男子接触电流后不幸触电死亡。为确保救援人员的安全，国能人员先关闭该处电源，之后由消防员进入

电房把尸体抬出。

“死者疑是缅甸籍男子，至于死者的其他身分资料不详，案件已交由警方跟进处理。”

他说，消防员于4时22分结束这次协助抬尸行动。