



09 SEP, 2025
Man suspected to have been electrocuted



China Press (Melaka), Malaysia



尧、林兴南和张进兴。
沈清海、陈念升、黄振
书慕、陈荣辉、杨诚恭、
息贷学金，坐者左起为陈
吁获大学生，踊跃申请免
甲同安金厦会馆理事



■消拯员及警员合力从电房抬出尸体。
(图消拯局提供)

男子疑觸電倒斃電房

(马六甲8日讯) 一名男子疑似因触电身亡，被发现倒毙在电房内，遗体较后在国能职员中断高电压电源后由消拯员抬出。

马六甲消拯总局发言人说，该局今日2时29分接获求助电话，指有一名疑是缅甸籍男子，被发现倒毙在马六甲国际赛车场(MIMC)的国能电房后，派出消拯车、救护车和9名人员前往现场。

他说，初步相信这名男子接触电流后不幸触电死亡。为确保救援人员的安全，国能人员先关闭该处电源，之后由消拯员进入电房把尸体抬出。

“死者疑是缅甸籍男子，至于死者的其他身分资料不详，案件已交由警方跟进处理。”

他说，消拯员于4时22分结束这次协助抬尸行动。