



12 NOV, 2022

Giant rock tumbled down and hit TNB substation

China Press, Malaysia



Page 1 of 2



■ 一块巨石从山上滚落。

巨石滚落砸中国能变压站

（瓜雪11日讯）连日大雨造成土石松动，导致一块巨石从山上滚落，砸中山下一个国能（TNB）变压站，幸无人命伤亡。

此事於今早11时28分，在甘榜拉惹慕沙八丁燕带（Kampung Raja Musa Bestari Jaya）靠近一家养鸡场发生。

雪州消防局主任诺阿占指出，该局接获投报后，立即从瓜雪八丁燕带消防局派员6人，赶往现场展开救援工作。

他说，消防员抵达现场，发现一块巨石从山上滚落，结果砸到上述地点的一个国能变压站，导致损坏程度80%，幸无人命伤亡。

“由於一家养鸡场员工宿舍与事发地点靠近，担心后续会发生坍塌事件，消防员立即将6名养鸡场员工转移到另一个地点。”